

Советы и приёмы для оптимального монтажа клише

Очистка поверхности вала/гильзы

1. Очистите гильзу в соответствии с рекомендациями производителя.
2. Для очистки вала используйте изопропиловый спирт (чистый или в смеси с водой в соотношении 1:1).
3. Протрите насухо чистой тканью или салфеткой.



Очистка клише

1. Очистите заднюю поверхность нового или использованного клише изопропиловым спиртом (чистым или в смеси с водой в соотношении 1:1).
2. Протрите насухо чистой тканью или салфеткой.



Нанесение монтажной ленты

1. Равномерно прижмите ленту рукой или роликом для обеспечения однородного контакта с поверхностью вала/гильзы, удалите лайнер.



Монтаж клише

1. Прижмите клише по всей его поверхности, уделив особое внимание закреплению краёв и стыков.



3M™ монтажные ленты E-серии

- легкий монтаж без образования воздушных пузырей
- широкий выбор лент, различных по жесткости основы, толщине и уровню адгезии, для достижения необходимых Вашим клиентам результатов